

## BELZONA® REPARÉ UN ROTOR ET MAINTIENT LA PRODUCTION

**Localisation du client**

Cartonnerie, Jordanie

**Date d'application**

Janvier 2007

**Situation de l'application**

Rotor d'une pompe à anneau liquide

**Problème**

Sévèrement érodé, aucun remplacement possible. Un nouveau rotor coûterait plus de 8000 Euros.

**Produits**

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

**Substrat**

Fonte

**Méthode d'application**

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FBC-2 et FBC-15.

**Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)****Pourquoi Belzona?**

Belzona a permis à l'usine une économie de 7000 Euros. Cette application a maintenu la production et a permis d'autres opportunités pour Belzona.

**Description des photographies**

1. Corps principal du rotor sévèrement érodé
2. Reconstruction et protection avec Belzona 1111
3. Revêtement avec Belzona 1321
4. Prêt pour la remise en service



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)