

BELZONA® RECHARGE UNE VOLUTE DE POMPE ET ADHÈRE SUR TOUTES LES SURFACES

Localisation du client

Atelier de réparation de pompes, Canada

Date d'application

Août 2005

Situation de l'application

Pompe centrifuge

Problème

Cavitation autour de l'anneau d'usure.

Produits

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) et 1321 (Ceramic S-Metal).

Substrat

Fonte et laiton.

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-4 et CEP-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?)

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) a permis de recharger les sections usées par les effets de la cavitation. De plus, il adhère parfaitement à la fonte et au laiton.

Description des photographies

1. Reconstruction avec Belzona 1311 (Ceramic R-Metal).
2. Vue de la reconstruction.
3. Application du Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) pour protéger la pompe.
4. Finition.



Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com