

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 149

BELZONA® SURPASSE LA CONCURRENCE POUR LA PROTECTION DE POMPES

Localisation du client

Fabricant de pompes, Canada

Date d'application

Avril 2008

Situation de l'application

Pompe centrifuge

Problème

Érosion sur le revêtement posé par un concurrent.

Produits

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal).

Substrat

Fonte

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?)

Avec la technologie Belzona, les clients peuvent compter sur la durabilité de notre revêtement Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) pour contrer les effets d'une érosion sévère, là où la concurrence ne peut suivre. Notre clientèle fait confiance à Belzona, même pour leurs équipements neufs.

Description des photographies

1. Rouet neuf
2. La volute avait été recouverte d'un revêtement concurrent
3. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) a été posé pour offrir une excellente protection
4. Le rouet a été également protégé avec Belzona 1321 (Ceramic S-Metal).



Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com