

## BELZONA® REMPLACE DES BANDES D'UNE RAMPE EN PIERRE

### Localisation du client

Centre hospitalier, France

### Date d'application

Février 2003

### Situation de l'application

Rampe en pierre de travertin

### Problème

Les bandes autocollantes d'une rampe en pierre de travertin s'étaient usées avec le temps.

### Produits

Belzona 4411(Granogrip)

### Substrat

Pierre de travertin

### Méthode d'application

Belzona 4411 (Granogrip) fut appliqué sur les bandes autocollantes. Ce système fut choisi pour son efficacité et sa durabilité. L'application a été réalisée en accord avec la procédure Belzona FPA-8.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?

### Pourquoi Belzona?)

Après application, la rampe est comme neuve et est sécurisée pour les piétons. Cette application se trouve toujours en excellent état en 2012.

### Description des photographies

1. Rampe usée avec le temps.
2. La rampe après application de Belzona 4411 (Granogrip).
3. Vue rapprochée de l'application.
4. Vue de la rampe et du reste de l'établissement.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer