

BELZONA® AMELIORE LA SECURITE DANS UNE CUISINE

Localisation du client

Ecole, Royaume-Uni

Date d'application

Juillet 2002

Situation de l'application

Le sol d'une cuisine d'une école

Problème

Une inspection d'hygiène avait souligné des problèmes de sécurité et d'hygiène au niveau du sol, nécessitant une rénovation avant la réouverture de l'école.

Produits

Belzona 5231 (SG Laminate)

Substrat

Carrelage

Méthode d'application

Deux couches de Belzona 5231 ont été appliquées après un profond nettoyage et le sablage des carreaux existants.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?)

Belzona 5231 a créé une surface de sol hygiénique et continue avec le bon niveau d'anti-dérapant permettant un passage sans risques. L'application a été réalisée sans problèmes pendant la courte période de vacances où l'école était fermée.

Description des photographies

1. La cuisine avant l'application Belzona.
2. La zone de plonge avant l'application Belzona.
3. Belzona 5231 appliqué.
4. Application terminée.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com