

# Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 175

Ref: EN Vol. XVIII No. 1

## BELZONA® AUGMENTE LA DUREE DE VIE DES MELANGEURS DE BOUES NEUFS

### Localisation du client

Fabriquant d'équipements utilisés dans les stations d'épuration en Italie.

### Date d'application

Aout 2003

### Situation de l'application

Mélangeur du gateau de cambouis (boues sèches)

### Problème

Des effets importants d'érosion engendrent de sévères dommages sur le corps. Le fabriquant de la cuve a offert au client l'opportunité de revêtir le mélangeur d'un produit Belzona spécifique pour la protection contre l'érosion.

### Produits

Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)

### Substrat

Acier

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-3

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?

### Pourquoi Belzona?)

La décision de revêtir l'équipement neuf a été prise grâce aux résultats positifs sur les mélangeurs usagés qui ont été réparés puis revêtus avec Belzona dans des environnements similaires

### Description des photographies

1. Le mélangeur une fois sablé et prêt pour l'application
2. Application du Belzona 2121 en cours
3. Application terminée



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)