

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 188

Ref: EN Vol. XIV No. 34

BELZONA® PROTEGE UN CONE DE POMPE A VIDE

Localisation du client

Usine de fabrication de sucre de betterave, Etats-Unis

Date d'application

1993

Situation de l'application

Cône de pompe à vide

Problème

Des dommages d'érosion/corrosion peuvent survenir sur la surface d'un cône de pompe à vide, du fait de l'entrainement de particules et des attaques chimiques

Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1341 (Supermetalglide)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona CEP-8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?)


Le caractère usinable des Polymères Métalliques de la Série 1000 Belzona, tel que Belzona 1111, assure dans ce cas précis que la tolérance appropriée soit respectée, ainsi qu'un remplissage de toutes les imperfections. L'utilisation d'un système de revêtement renforce d'avantage la protection apportée à l'équipement.

Description des photographies

1. Le retrait de tous les contaminants de la surface du cône est effectué à l'aide d'une torche.
2. Application de Belzona 1111 pour remplir les irrégularités.
3. Belzona 1341 offre une protection finale contre l'érosion/corrosion.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com