

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 19
Ref: EN Vol. XXI No. 33

BELZONA REND LES MARCHES DE CE CENTRE DE CONFERENCE ANTIDERAPANTES!

Localisation du client

Centre International de Conférence - Angleterre

Date d'application

Juin 2003

Situation de l'application

Les marches de l'entrée principale du centre de conférence

Problème

La finition des carreaux des marches présentait un risque lorsque ceux-ci étaient humides. De plus, le passage piétonnier permanent, ainsi que l'usage détourné des marches par les jeunes en planche à roulettes ont entraîné la nécessité d'une rénovation afin de faire perdurer l'image de marque du centre de conférence.

Produits

Belzona 4131 (Magma-Screed)

Belzona 4411 (Granogrip)

Belzona 9221 (Surefoot Aggregate)

Substrat

Carreaux céramiques

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-1 et FPA-8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client était extrêmement satisfait avec l'apparence esthétique de l'application, particulièrement car la couleur correspondait à la couleur du logo du centre. Après 6 ans en service, les marches sont toujours en parfait état et la surface, étant rugueuse, n'est plus endommagée par les planches à roulettes.

Description des photographies

1. Situation initiale des marches de l'entrée
2. Les bandes antidérapantes protégées
3. L'application est terminée
4. Application après 6 ans en service



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer