

# Cas Pratique en Action

## REPARATION BELZONA D'UNE BANDE TRANSPORTEUSE

### Localisation du client

Centrale électrique, Bulgarie

### Date d'application

Octobre 2003

### Situation de l'application

Joints précédemment vulcanisés par la société Tip Top, sur une bande transportant du charbon.

### Problème

Défaillance du joint due à l'humidité

### Produits

Belzona 2311 (Elastomère SR)

Belzona 2911 (Conditionneur QD)

### Substrat

Caoutchouc

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-6.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)


La réparation Belzona réduit le temps d'arrêt et elle est accomplie sans équipement spécialisé de vulcanisation. Cette réparation a duré plus de 3 ans et les produits Belzona sont régulièrement utilisés dans l'usine pour des réparations de bandes transporteuses.

### Description des photographies

- Joint d'origine
- Surface de réparation délimitée et conditionnée
- Application terminée



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)