

BELZONA® GARDE LA PATE A PAIN AU SEC

Localisation du client

Boulangerie, Etats-Unis

Date d'application

Septembre 2002

Situation de l'application

Une toiture revêtue de mousse. Sa construction présente des zones en silicone et un revêtement en feutre bitumineux et de gravier.

Problème

Le soleil, la chaleur et le vieillissement ont fissuré et cloqué certaines surfaces, laissant l'eau pénétrer le bâtiment.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner)

Substrat

Mousse / zone de construction

Méthode d'application

L'application Belzona a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1 et RPA-8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)**Pourquoi Belzona?**

Avant de réaliser l'application, un essai sur un échantillon a été réalisé sur une petite fuite au-dessus du bureau du directeur général. La surface a été poncée, Belzona 3921 appliqué en deux couches, et le système Belzona 3111 (Flexible Membrane) entièrement renforcé a été installé. Après trois tempêtes de pluie et deux mois sans fuites, l'approbation a été donnée de recouvrir 150 m² sur les zones problématiques. Les surfaces du toit revêtues sont parfaites.

Description des photographies

1. Vue de la toiture avec le travail en cours.
2. Vue de près du revêtement cloqué/fissuré étant étanché avec le Système Belzona 3921 et Belzona 3111.
3. Zone problématique de la toiture étanchée.
4. Les autres zones problématiques ont été étanchées.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com