

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 203

Ref: EN Vol. XXIII No. 83

LE SYSTEME DE TOITURE BELZONA® FOURNIT DES AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES

Localisation du client

Chocolaterie, Etats-Unis

Date d'application

Mars 2008

Situation de l'application

Toiture d'une cuisine et d'un magasin

Problème

Des fuites mineures provoquaient des conditions insalubres dans la cuisine et le système CVC ne pouvait pas éliminer les variations importantes de températures et d'humidité, causant une décoloration des chocolats décoratifs.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Substrat

Toiture enroulée, mastic, brique et tuile en terre

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, RPA-8, RPA-10 et RPA-11.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?

Le propriétaire a remarqué la différence visible du contrôle des températures et de l'humidité juste après l'application de la première couche de Belzona 3111. Depuis la fin du projet, cette opération n'a pas dû changer le système de CVC et les chocolats sont de nouveau parfaitement délicieux.

Description des photographies

1. Devanture de la fameuse chocolaterie
2. Vue du toit avant la réparation
3. Application en cours
4. Application terminée



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com