

REPARATION BELZONA® DU TOIT D'UN RESERVOIR

Localisation du client

Société de distribution d'eau potable, Portugal

Date d'application

Août 2004

Situation de l'application

Réservoir de distribution d'eau potable

Problème

Détérioration sévère du toit de ce réservoir. Le béton se fissurait à cause de la grande chaleur et de la sécheresse de l'environnement, ainsi que des attaques des rayons UV; l'eau potable s'en trouvait contaminée.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 9311 (Reinforcing Sheet)

Belzona 3911 (PSC Surface Conditioner)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona RPA-1.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client a été impressionné par la performance d'autres applications Belzona réalisées dans la région. L'excellente résistance aux UV, l'imperméabilité et la durabilité des produits Belzona ont fait de cette solution une réparation rentable et durable. Cette application fut estimée être en bonne condition lors d'une inspection effectuée en 2011. Le client se trouva extrêmement satisfait de cette solution.

Description des photographies

1. Toit du réservoir endommagé (2004).
2. Préparation de la surface du toit (2004).
3. Application de la solution Belzona (2004).
4. L'application est toujours en bonne condition en 2011.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques *en Action* illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com