

## BELZONA® ETANCHE UN TUYAU D'EVACUATION FUYANT ET INSALUBRE DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE

### Localisation du client

Fabricant d'aliments pour les animaux domestiques, Etats-Unis

### Date d'application

Juin 2007

### Situation de l'application

Tuyau d'évacuation du deuxième étage localisé au-dessus de la zone d'emballages de la production

### Problème

Une fuite autour du tuyau d'évacuation permettait aux déchets de pénétrer l'étage inférieur d'emballages de production.

### Produits

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

### Substrat

Béton

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?

### Pourquoi Belzona?)

Seulement une petite quantité du produit a été utilisée pour résoudre un risque sanitaire et pour répondre aux normes de propreté de l'association américaine des boulanger. Ce client a une longue histoire d'applications Belzona fructueuses.

### Description des photographies

1. Tuyau d'évacuation insalubre et fuyant
2. Surface préparée
3. Belzona 4111 installé
4. Couvercle du tuyau d'évacuation installé



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)