

BELZONA® 1391 PROTEGE UN MALAXEUR DE COSSETTES DE BETTERAVES

Localisation du client

Sucrerie, Royaume-Uni

Date d'application

1999

Situation de l'application

Réservoir servant à malaxer les cossettes de betteraves, opérant à des températures surpassant 70°C et situé entre les portionneuses et le diffuseur

Problème

Corrosion excessive et défaillance du système de protection existant en écailles de verre

Produits

Belzona 1391 (Ceramic HT Metal)

Substrat

Plaque en acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?**Pourquoi Belzona?)**

La corrosion du réservoir aurait, si laissée telle qu'elle, compromis le rendement du malaxeur. La solution Belzona se prête à une bonne application sur tous les coins du réservoir, et une protection fut appliquée sur les zones les plus vulnérables de la surface de celui-ci.

Description des photographies

1. Vue d'ensemble du site d'application.
2. L'équipement avant préparation de la surface.
3. L'application terminée avec Belzona 1391.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com