

LA REPARATION BELZONA D'UNE CUISINE, LA RECETTE DU SUCCES

Localisation du client

Université, France

Date d'application

Juin 2004

Situation de l'application

Cuisine d'une université

Problème

Le client avait remarqué une détérioration des carrelages autour des carreaux inox. Cela entraînait des problèmes d'hygiène, avec de la nourriture et des liquides bloqués autour de la grille. Durant une inspection d'hygiène et de sécurité, le problème a été remarqué et des mesures ont dû être prises pour résoudre ce problème.

Produits

Belzona 4111 (Magma Quartz)

Substrat

Métal, béton et carrelage

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

La réparation Belzona présente de nombreux avantages pour le client. Elle offre une excellente adhésion sur les supports en présence de métal, de béton et de carrelage, mais est également hygiénique parce qu'elle très facile à nettoyer. Elle est aussi résistante aux détergents. Enfin, ce système sera résistant au passage du personnel et des chariots. Cette réparation a été réalisée 5 ans auparavant et elle est toujours en parfait état !

Description des photographies

1. Première situation avant l'application
2. Deuxième situation avant l'application
3. Première situation après l'application
4. Deuxième situation après l'application



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com