

Cas Pratique en Action

BELZONA PERMET DE CONTRER LES PROBLEMES DE GLISSANCE

Localisation du client

Société de l'industrie minière

Date d'application

Août 2007

Situation de l'application

Rouleau de convoyeur à courroie.

Problème

La courroie glisse sur les rouleaux à cause des intempéries saisonnières et de l'humidité.

Produits

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Belzona 9221 (Surefoot Aggregate White).

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-12.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Deux rouleaux en acier devaient être réalisés et mis en fonctionnement. Le client recherchait une résistance de plus d'un an. De plus, la courroie ne devait pas glisser pendant toute cette période. Le revêtement Belzona a résisté tel que prévu. La courroie n'a jamais glissé pendant l'année écoulée et le revêtement continue encore de donner une bonne traction. Le Belzona fonctionne donc mieux que le caoutchouc ou même d'autres types de finition.

Description des photographies

1. Rouleau d'entraînement d'acier.
2. Après la préparation, pose du Belzona 1321 (Ceramic S-Metal).
3. Vue du rouleau fini.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com