

Cas Pratique en Action

BELZONA ETANCHE UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT

Localisation du client

Usine chimique, Ontario, Canada

Date d'application

Eté 2008

Situation de l'application

Un réservoir de stockage de carburant.

Problème

De l'eau s'est accumulée sur cette poutre de renfort causant alors une corrosion localisée considérable.

Produits

Belzona 1831 (Super UW Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été effectuée en accord avec procédure Belzona TCC-1. L'application a été réalisée depuis la grue.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona 1831 a été utilisé en raison d'une difficulté d'accès et de retrait de la condensation dans la zone de réparation. L'application démeure en excellent état à l'heure d'aujourd'hui, et ce, sans problème particulier.

Description des photographies

1. Large zone corrodée.
2. Sévérité de la corrosion nettement visible.
3. Utilisation d'une grue de levage pour accéder à la zone de réparation.
4. Application achevée.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com