

BELZONA SAUVE LA VOLUTE D'UNE POMPE DE PAPIER FIN

Localisation du client

Papeterie, Afrique du Sud

Date d'application

2009

Situation de l'application

Pompe de traitement de pâte à papier fine

Problème

Volute de la pompe fortement corrodée, ne pouvant donc pas être remise en service dans cette condition.

Produits

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Substrat

Fonte

Méthode d'application


L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona CEP-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Dans le passé, cette volute de pompe aurait été démonté et remplacé à un coût de 25.000?. La réparation Belzona n'a couté que 5.000?, permettant alors au client une économie de 20.000? et fournissant de nombreuses années de protection et de fonctionnement supplémentaires.

Description des photographies

1. Volute de la pompe corrodée avant application.
2. Volute revêtue avec Belzona 1321.
3. La volute de la pompe rénovée prête à fonctionner.



Retrouver plus de *Cas Pratiques en Action* illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com