

Cas Pratique en Action

BELZONA FOURNIT UNE SOLUTION A LONG TERME POUR DES CHAMBRES FROIDES

Localisation du client

Abattoir de volaille, Etats-Unis

Date d'application

1995

Situation de l'application

Le refroidisseur situé au deuxième étage (790 m²) fuyait sur celui de l'étage inférieur.

Problème

Les inspecteurs du Département de l'Agriculture des Etats-Unis avaient clairement exprimé la nécessité de stopper ces fuites. Le sol avait besoin d'être réparé, revêtu et les joints d'expansion étanchés.

Produits

Belzona 4131 (Magma Screed)
Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)
Belzona 5811 (Immersion Grade)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1 et FPA-6.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Après 14 années, le sol était toujours imperméable et aucune fuite n'avait été déclarée. Des éraflures étaient tout de même visibles, dues aux fourches des chariots élévateurs, mais toujours pas de pénétration d'eau. le client était très satisfait de la longévité de l'application.

Description des photographies

1. Refroidisseur du deuxième étage
2. Après l'application d'origine
3. Sol après 14 ans
4. Dommages mineurs à ce jour



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com