

PROTECTION BELZONA CONTRE LA CORROSION EXTERNE SUR UN RESERVOIR**Localisation du client**

Entrepôt de stockage de carburant, Mexique

Date d'application

Août 2000

Situation de l'application

Réservoir de stockage de pétrole.

Problème

Les parois du réservoir souffraient de corrosion externe.

Produits

Belzona 6111 (Liquid Anode)

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Substrat

Acier au carbone

Méthode d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure

Belzona TCC-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

10 ans près l'application, l'inspection a révélé un produit Belzona en parfaite condition. L'application Belzona a permis au client d'économiser 27 000 euros en coût de maintenance.

Description des photographies

1. Préparation de la surface
2. Application du Belzona 6111
3. Application terminée
4. Réservoir 10 ans après l'application



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques *en Action* illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com