

Cas Pratique en Action

Volume FR-1- No. 54
Ref: EN Vol. XXIV No. 65

REPARATION BELZONA® D'ESCALIERS: LA LONGEVITE PRIME...

Localisation du client

Autorités locales, Royaume-Uni

Date d'application

Mai 2005

Situation de l'application

Réparation de deux escaliers publics en béton.

Problème

Du fait de leur emplacement près de la mer, ceux-ci avaient, au cours des années, souffert d'une détérioration progressive, résultant en l'apparition de dommages sur les bords d'escaliers, et rendant ceux-ci dangereux.

Produits

Belzona 4131 (Magma Screed)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application fut effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'application effectuée par Belzona fut inspectée 5 années plus tard, ne révélant aucun signe de détérioration ou de dommages aux nez des marches d'escaliers.

Description des photographies


1. Escaliers avant la réparation en 2005.
2. Escaliers immédiatement après la réparation en 2005
3. Escaliers après 5 ans de mise en service
4. Vue de près des escaliers



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer