

## REPARATION ET PROTECTION BELZONA® D'UN PLANCHER D'UNE BLANCHISSERIE D'UN HOPITAL

### Localisation du client

Hôpital, Ecosse

### Date d'application

Oct / Nov 2009

### Situation de l'application

Sol irrégulier d'une blanchisserie d'un hôpital.

### Problème

Le sol d'une blanchisserie de cet hôpital n'était pas du même niveau et de l'eau se trouvait au milieu. Le sol devait être renivellé pour que l'eau soit drainée. Le sol devait aussi être sécurisé pour empêcher tout accident.

### Produits

Belzona 4131 (Magma-Screed)

Belzona 5231 (SG Laminate)

### Substrat

Béton

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1. Le sol d'origine a été retiré pour évacuer l'eau et reconstruit avec Belzona 4131. Il a ensuite été recouvert du Belzona 5231.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'utilisation du Belzona 4131 a permis aux évacuations d'eaux d'être créées sans trop perturber les opérations de l'hôpital. Belzona 5231 a fourni une surface sécuritaire pour les opérations de la blanchisserie. Les hôpitaux recherchent maintenant à améliorer la sécurité dans tous le bâtiment en utilisant les solutions Belzona.

### Description des photographies

1. Sol de la blanchisserie inégal et endommagé
2. Application du Belzona 4131
3. Application du Belzona 5231
4. Application terminée



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)