

Cas Pratique en Action

BELZONA® RÉPARE DES LOGEMENTS DE ROULEMENTS

Localisation du client

Entreprise de distribution d'eau, Bulgarie

Date d'application

Avril 2003

Situation de l'application

Logements de roulements sur une pompe centrifuge

Problème

Dégâts sur les logements après frottement avec les roulements qui ont augmenté les jeux.

Produits

Belzona® 1111 (Super Metal)

Substrat

Fonte

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT - 6.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

La solution Belzona a épargné du temps ainsi que des coûts de remplacement et a permis à l'équipement un retour rapide en service. Les produits Belzona permettent un usinage simple, avec des outils traditionnels.

Description des photographies

1. Préparation de la surface
2. Belzona 1111 appliqué
3. Logement après usinage aux cotes d'origine

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>

