

## REPARATIONS BELZONA® D'UN SOL DANS UNE CIDRERIE

**Localisation du client**

Cidrerie, Royaume-Uni

**Date d'application**

2009

**Situation de l'application**

Aire de stationnement.

**Problème**

Les remorques des camions et leurs barres de stabilisation, lorsque ces dernières sont abaissées, ont provoqué la dégradation du sol de la zone de stationnement après 6-8 mois.

**Produits**

Belzona 4131 (Magma Screed)

**Substrat**

Béton

**Méthode d'application**



L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona FPA-1.

**Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?****Pourquoi Belzona?)**

La réparation et la protection du sol dans ces zones localisées avec Belzona 4131 résistent aux chocs et à l'abrasion, rallongeant alors la durée de vie du sol, et réduisant donc les besoins de maintenance. Le client a été très satisfait du résultat de cette application, qui en aura menée à bien d'autres dans l'usine.. .

**Description des photographies**

1. Préparation de la zone endommagée
2. Application du conditionneur
3. Application de Belzona 4131
4. Application terminée



Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)