

Cas Pratique en Action

BELZONA® REPARÉ DES NEZ DE MARCHES

Localisation du client

Hippodrome, Royaume-Uni

Date d'application

Mars 2007

Situation de l'application

Nez de marches endommagés

Problème

Les livreurs ont fait régulièrement défiler des fûts de bière dans cet escalier depuis le bar situé à l'étage au-dessus. Les nez de marches s'en sont trouvés endommagés.

Produits

Belzona 4111 (Magma Quartz)

Belzona 4411 (Granogrip)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-1 et FPA-8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)

Pourquoi Belzona?)

La solution Belzona a été choisie pour ses excellentes propriétés d'adhésion, de résistance aux impacts et de provision d'une surface antidérapante durable, éprouvée dans des environnements similaires.

Description des photographies

1. Les marches montrant des signes de détérioration.
2. Une vue plus claire du problème.
3. Les marches réparées.
4. Une vue plus claire de la réparation.



Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com