

Cas Pratique en Action

Volume FR-2 - No. 142

Ref: EN Vol. XXII No. 86

BELZONA® REPARE ET REND ETANCHE UNE GOUTTIERE EN FONTE

Localisation du client

Compagnie de services logistiques, Lancashire, Royaume-Uni

Date d'application

Avril 2007

Situation de l'application

Gouttière typique en fonte, de 0,5 mètres de large sur 64 mètres de long.

Problème

Au cours du temps, la fonte s'était corrodée et les joints s'étaient détériorés, permettant la pénétration de l'eau dans la structure interne du bâtiment.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner)

Belzona 9311 (Reinforcing Sheet)

Substrat

Fonte

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-9.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

La solution Belzona a été réalisée à une fraction du coût du remplacement de la gouttière, la seule autre alternative possible.

Description des photographies

1. Gouttière corrodée et bouchée.
2. Gouttière vidée, avant la préparation de la surface.
3. Système de membrane flexible Belzona, complètement renforcé.
4. Application terminée.




1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com