

## BELZONA® REPARÉ UN TOIT DANS UNE UNIVERSITÉ PRESTIGIEUSE

### Localisation du client

Bibliothèque d'une Université, Royaume-Uni

### Date d'application

Eté 2010

### Situation de l'application

Le toit en feutre minéral et les gouttières étaient en mauvaise condition, avec des zones fuyant directement dans la salle de lecture située au-dessous, où de nombreux ouvrages historiques sont conservés et consultés tous les jours par les étudiants.

### Problème

Des exigences très strictes ont dû être prises pour la réparation de ce toit. L'application a dû être effectuée malgré la présence des étudiants dans la bibliothèque.

### Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

### Substrat

Feutre minéral avec gravillons

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, -6 et -8.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'Université avait rencontré de nombreux problèmes auparavant, notamment avec les plaintes des étudiants au sujet de l'odeur et du fait qu'il se sentent mal en raison des produits concurrents à base de solvants utilisés sur les autres bâtiments de l'Université. Le système de renforcement complet Belzona 3111 a été appliqué sans interrompre l'usage quotidien des salles de lecture de la bibliothèque au-dessous.

### Description des photographies

1. Gouttière endommagée avant l'application.
2. Gouttière revêtue avec Belzona 3111.
3. Zone du toit fuyant.
4. Toit revêtu avec Belzona 3111.



Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)