

Cas Pratique en Action

Volume FR-2 - No. 163

Ref: EN Vol. XXVI No. 1

BELZONA® RESTAURE LES ROULEAUX D'ENTRAINEMENT D'UN REMORQUEUR

Localisation du client

Entreprise de transport, Russie

Date d'application

Septembre 2009

Situation de l'application

Le remorqueur était en phase de maintenance. Le système d'entrainement fut démantelé pour l'inspection.

Problème

Après le démantèlement, on s'aperçut que 17 rouleaux étaient endommagés, en particulier au niveau des logements, des tourillons d'arbres et des logements de fixation.

Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-6, également approuvée par le Registre Maritime Russe.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client a décidé de recourir aux réparations de composites proposées par nos Distributeurs. Le client reçu ainsi un service de très haute qualité, une garantie ainsi qu'une solution satisfaisante.

Description des photographies

1. Vue générale des rouleaux démantelés.
2. Vue rapprochée des dommages subis par les rouleaux.
3. Application terminée.
4. Application terminée.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com