

Cas Pratique en Action

Volume FR-2 - No. 166

Ref: EN Vol. XXV No. 63

BELZONA® PROTEGE DES TUYERES DE KORT

Localisation du client

Opérateur de remorqueur, Egypte

Date d'application

Mai 2009

Situation de l'application

Deux tuyères de Kort sur un remorqueur.

Problème

Les tuyères de Kort souffraient d'un grave problème d'érosion-corrosion.

Produits

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Substrat

Acier doux

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-2.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona remédia à ce problème, apportant également aux tuyères de Kort une protection durable contre l'érosion-corrosion excessive.

Description des photographies

1. Vue du remorqueur amarré en cale sèche.
2. Sablage des tuyères.
3. Application de Belzona 1321.
4. Application terminée.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com