

Cas Pratique en Action

Volume FR-2 - No. 2

Ref: EN Vol. XII No. 8

BELZONA® POUR LES POMPES A BOUE

Localisation du client

Une plateforme pétrolière de forage dans le Golfe du Mexique

Date d'application

Juillet 1995

Situation de l'application

Pompes à boue, corps et plaques d'usure.

Problème

Erosion très avancée.

Produits

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Substrat

Fonte

Méthode d'application


L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-3 et -5

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'utilisation du Belzona a doublé la durée de vie du corps de la pompe et a permis une économie sur les coûts de remplacement. A l'origine, le matériel durait trois mois avant d'être jeté alors qu'à présent, il dure six mois et peut être rénové sans fin.

Description des photographies

1. Usure sévère sur le corps de la pompe.
2. Une technique de moulage et Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) sont utilisés pour reconstruire les logements.
3. Deux couches de Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ont été appliquées. Plusieurs pompes ont été rénovées.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com