

BELZONA® REPARÉ DES TUYAUX FLOTTANTS

Localisation du client

Entreprise Pétrolière

Date d'application

Décembre 1998

Situation de l'application

Tuyau flottant Yokohama de 65 cm (24")

Problème

Importants dégâts sur les tuyaux flottants en caoutchouc.

Produits

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

Substrat

Caoutchouc

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Contrôlé en Février 2000, le tuyau était en bonne condition. Le coût de réparation est de 2400€, le nouveau tuyau coûte 55000€.

Description des photographies

1. Evidence de l'ampleur des dégâts
2. Application du Belzona 2221
3. Application terminée



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com