

Cas Pratique en Action

Volume FR-2 - No. 96
Ref: EN Vol. XXIV No. 24

BELZONA® PROTEGE UN VENTILATEUR D'UNE BALAYEUSE DE RUES

Localisation du client

Municipalité au Québec, Canada

Date d'application

Mai 2006

Situation de l'application

Balayeuse de rues de type Elgin

Problème

Les pales de ventilateurs ont subi une sévère abrasion causée par l'entrée des particules solides dans la balayeuse

Produits

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-15. Des renforts métalliques ont été utilisés avec le produit Belzona pour recréer les profils d'origine.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client a investi dans deux unités de Belzona 1311 et a épargné le coût d'un nouveau ventilateur de 3000€. Après 500 heures de services, l'équivalent d'une saison, le ventilateur est toujours en excellente condition et aucune retouche n'était nécessaire.

Description des photographies

1. Localisation du ventilateur sur le véhicule
2. Vue des dommages sur le ventilateur
3. Application du Belzona 1311. Le ventilateur a besoin d'un équilibrage avant de pouvoir être utilisé
4. L'inspection après un an montre Belzona 1311 en excellent état.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer