

Cas Pratique en Action

BELZONA SCELLE UNE ENVELOPPE DE REFROIDISSEUR

Localisation du client
Marine italienne

Date d'application
Octobre 2005

Situation de l'application
Refroidisseur pour le moteur principal

Problème
De l'érosion-corrosion avait percé l'enveloppe de ce refroidisseur. Les contraintes de temps et la localisation de l'équipement empêchaient un remplacement de celui-ci.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat
Acier carbone

Méthode d'application
L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona HEX-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Dû à la courte période de la cale sèche, Belzona constituait la seule méthode adéquate pour la réalisation des réparations sur le navire sans désassembler le refroidisseur.

Description des photographies

1. Vue du refroidisseur avant les réparations.
2. Application en cours.
3. Application en cours de finition.
4. Vue rapprochée des réparations.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer