

Cas Pratique en Action

BELZONA 3211 RESISTE UNE DEUXIEME FOIS A UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

Localisation du client

Centrale électrique, Texas, Etats-Unis

Date d'application

2004

Situation de l'application

Revêtement sur un réservoir de stockage caustique revêtu d'isolant.

Problème

Après 8 années de service, le Belzona 3211 appliqué précédemment devait être remplacé. Le Système Membrane Belzona avait tellement bien fonctionné pendant ces 8 années que le client choisit une fois de plus Belzona.

Produits

Belzona 3211 (Lagseal)

Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner)

Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheet)

Substrat

Isolation en mousse sur un réservoir en plastique.

Méthode d'application

Une fois l'ancien revêtement retiré, l'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-4.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona 3211 a bien tenu pendant 8 ans dans cet environnement difficile. Les émanations provenant d'un réservoir d'acide voisin se condensaient sur ce réservoir, entraînant une détérioration rapide des revêtements précédents.

Description des photographies

1. Vue du réservoir d'acide.
2. Préparation de la surface.
3. Belzona 3211 appliquée.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com