

# Cas Pratique en Action

## REPARATIONS D'UN PARKING AVEC BELZONA

### Localisation du client

Municipalité locale, Blackpool, Grande-Bretagne

### Date d'application

Octobre 2011

### Situation de l'application

Plafonds et murs d'un parking municipal.

### Problème

La carbonatation du béton renforcé a entraîné un éclatement important des plafonds et des murs, ce qui nécessitait une réparation d'urgence.

### Produits

Belzona 4141 (Magma-Build)

### Substrat

Béton renforcé

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona WPA-6.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le durcissement rapide du matériau permit à la terrasse du parking d'être de nouveau ouverte avec une perturbation minimale. Les réparations ont pu être directement repeintes, seulement 3 jours plus tard, ce qui correspond à la durée nécessaire pour terminer la réparation du béton. La municipalité a considéré Belzona comme son premier choix grâce au précédent travail fructueux réalisé pour la municipalité d'un autre parking de la ville.

### Description des photographies

- 1&2. Eclatement important des plafonds.
- 3&4. Après : Belzona 4141 appliqué sur les surfaces en hauteur.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)