

# Cas Pratique en Action

## BELZONA OFFRE UN SOUTIEN DURABLE A UNE CANALISATION

### Localisation du client

Société pétrolière internationale

### Date d'application

Février 1997

### Situation de l'application

Canalisations d'un terminal pétrolier, desservant des produits et des services. Il s'agit de 5 canalisations individuelles, chacune d'un diamètre différent.

### Problème

Sévère corrosion au niveau des supports de canalisation d'origine, au niveau des points de support.

### Produits

Belzona 1121 (Super XL-Metal)

### Substrat

Acier

### Méthode d'application

De nouvelles tiges de selle et de plaques d'usure furent collées en place selon la Procédure Belzona VPF-15.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Souder de nouveaux supports était impossible, à cause du déchargeement, à intervalles réguliers, de GPL et de pétrole. Des tests démontrèrent que Belzona 1121 offrit un collage résistant à la corrosion qui aurait nécessité 25 tonnes pour retirer un support.

### Description des photographies

1. Vue du terminal.
2. Problème typique de corrosion sur les supports d'origine.
3. Collage en place d'une nouvelle tige de selle, avant de repeindre la canalisation.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)