

Cas Pratique en Action

BELZONA RESOUT UN PROBLEME DE CANALISATION A CENDRES DANS UNE CENTRALE THERMIQUE A CHARBON

Localisation du client

Centrale thermique à charbon, Macédoine

Date d'application

Octobre 2004

Situation de l'application

Canalisation double à cendres.

Problème

Canalisation percée par de la cendre de charbon contenant un pourcentage important de quartz.

Produits

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

Substrat

Acier moulé

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona VPF-11.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)


Ces canalisations étaient régulièrement percées et traditionnellement soudées. La soudure de ces canalisations est habituellement très difficile et très peu de temps après, le problème réapparaît. Après l'application de la solution Belzona sur 30-40 mm au moyen de plaques d'acier, le problème s'est arrêté. Nombre de réparations similaires ont été réalisées jusqu'en janvier 2006, et aucune d'entre elles n'a été percée.

Description des photographies

1. Situation de l'application.
2. Réparation traditionnelle qui a été percée.
3. Réparation Belzona.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com