

Cas Pratique en Action

DOUBLURES EN CAOUTCHOUC D'UNE POMPE REPARÉES AVEC BELZONA

Localisation du client

Mine, Namibie

Date d'application

Juillet 2009

Situation de l'application

Doublures en caoutchouc d'une pompe à boue.

Problème

La boue avait détruit les doublures en caoutchouc en 3 semaines.

Produits

Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer)

Substrat

Caoutchouc

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SHM-9. Une brosse de dégrossissage Belzona fut utilisée pour préparer la surface avant le conditionnement et la reconstruction à l'aide de Belzona 2111.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Les doublures en caoutchouc revêtues avec Belzona 2111 ont à présent une durée de vie 3 fois plus longue que celle des pièces du fabricant. Le coût de la réparation fut également moins élevé que celui du remplacement des doublures.

Description des photographies

1. Doublure en caoutchouc endommagée.
2. Doublure en caoutchouc en cours de revêtement avec Belzona 2111.
3. Doublure en caoutchouc après l'application de Belzona 2111.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com