

DÉFENSES ENDOMMAGÉES RECONSTRUITES AVEC UN ÉLASTOMÈRE BELZONA

Localisation du client

Terminal pétrolier offshore, Indonésie.

Date d'application

1991

Situation de l'application

Défenses utilisées pour l'amarrage de grands bateaux.

Problème

Dommages sévères sur la surface des défenses. Des chaînes de retenue avaient endommagé le caoutchouc des défenses par une abrasion constante.

Produits

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Substrat

Caoutchouc

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SOS-12.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Du fait de la taille des défenses, la possibilité d'effectuer des réparations rapides sur site avec un élastomère Belzona représentait un avantage significatif.

Description des photographies

1. Retrait du caoutchouc endommagé.
2. Application du conditionneur Belzona.
3. Application terminée.



1.



2.



3.

Retrouver plus de *Cas Pratiques en Action* illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com