

# Cas Pratique en Action

## BELZONA PERMET A UN TRIBUNAL DE RESTER EN SESSION

### Localisation du client

Tribunal judiciaire, Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis

### Date d'application

Juin 2008

### Situation de l'application

L'appareil de traitement d'air principal d'un système de refroidissement.

### Problème

Le palier avait défailli, écorchant l'arbre de 55cm de diamètre. Le temps chaud rendait nécessaire le bon fonctionnement de la climatisation.

### Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

### Substrat

Acier

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-13.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Une seule journée a suffi pour créer un moule. L'application Belzona a été réalisée le jour suivant, permettant au ventilateur d'être fonctionnel la même nuit. Des réparations traditionnelles auraient pris jusqu'à deux semaines et engendré des coûts élevés en termes de main d'œuvre et de l'achat d'un nouvel arbre, frais qui auraient de loin excédé le coût de la réparation Belzona.

### Description des photographies

1. L'arbre écorché.
2. Préparation de la surface.
3. Application de Belzona et sécurisation du moule après traitement par le biais d'un Agent Démouλant Belzona.
4. Arbre terminé; le palier a également été réinstallé.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Unis • Canada • Thaïlande  
[www.belzona.com/fr](http://www.belzona.com/fr)