

# Cas Pratique en Action

## SOLUTION BELZONA POUR UNE TOUR DE NEUTRALISATION

**Localisation du client**  
Usine chimique, Slovaquie

**Date d'application**  
2001, 2003, 2004, 2006

**Situation de l'application**  
Tour de réaction utilisée dans la production de chlorure de vinyle.

**Problème**  
De la corrosion est apparue à cause de la présence de produits chimiques agressifs tels que le chlorure de vinyle, l'hydroxyde de sodium, le chlorure de méthyle et le chlorure d'hydrogène.

**Produits**  
Belzona 4331 (Magma CR3)

**Substrat**  
Acier

**Méthode d'application**  
L'application a été réalisé selon la procédure Belzona TCC-5.

**Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)**

Le client a procédé à des essais de différents revêtements et la plupart était endommagé en quelques semaines. Belzona 4331 a donné les meilleurs résultats en étant toujours intact après deux ans. Le client a donc revêtu par la suite les quatre tours avec du Belzona 4331.

### Description des photographies

1. Tour de neutralisation après le sablage
2. Belzona 4331 appliqué
3. Prêt pour le service



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>