

## **BELZONA® REPARÉ UNE RAMPE D'ACCÈS ET DES MARCHES**

### **Localisation du client**

Administration municipale, Royaume-Uni

### **Date d'application**

Novembre 2004

### **Situation de l'application**

Marches et rampes d'accès pour personnes handicapées très endommagées

### **Problème**

Une forte fréquentation de passants et de lourdes intempéries ont sérieusement endommagé et usé les marches et la rampe d'accès pour les handicapés de ces toilettes publiques. Ces rampes ont été déclarées non conformes et dangereuses après une inspection effectuée en accord avec la Disability Discrimination Act (DDA).

### **Produits**

Belzona 4131 (Magma-Screed)

Belzona 4411 (Granogrip)

Belzona 5231 (SG Laminate)

### **Substrat**

Vieux béton

### **Méthode d'application**

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

### **Faits Belzona (Épargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)**

L'utilisation des produits Belzona a été sollicitée par l'administration municipale dans le but de permettre une réparation rapide, de longue durée et à moindre coût. Leur faculté d'adhérer et de ragréer le béton signifie que les marches n'ont pas eu besoin d'être complètement retirées et reconstruites. Ceci garantit la conformité des toilettes aux normes de la DDA. Les toilettes très endommagées ont pu être réouvertes très rapidement au public.

### **Description des photographies**

1. Les marches usagées représentaient un danger au niveau de la santé et de la sécurité.
2. Surface préparée.
3. Surface reconstruite avec Belzona 4131.
4. Application terminée.



1.



2.



3.



4.