

BELZONA® PROTEGE UN BATIMENT CLASSE**Localisation du client**

Sous-traitants employés par le Conseil local, Liverpool, Royaume-Uni

Date d'application

Septembre 2001

Situation de l'application

Bâtiment historique protégé, classé «Grade 1».

Problème

Le trafic routier, la pollution et la saleté avait décoloré la façade de ce bâtiment.

Produits

Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Substrat

Maçonnerie recouverte de Belzona 3111

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona WPA-1.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Onze ans auparavant, ce bâtiment avait été revêtu de Belzona 3111 afin d'arrêter la pénétration de l'eau et de l'humidité. Une inspection a révélé que le revêtement Belzona, bien que souillé, était en excellente condition, et aurait continué à remplir sa fonction. Le client, plutôt que de nettoyer ce revêtement, a jugé qu'il était préférable d'apposer un revêtement auto-nettoyant Belzona. Quatre ans plus tard, le bâtiment a gardé son aspect attrayant.

Description des photographies

1. Vue du bâtiment avant l'application.
2. Application en cours, surface conditionnée.
3. Application terminée.



1.



2.



3.