

## BELZONA® 1831、ガソリン貯蔵タンクをシール

### 顧客

カナダの石油化学工場

### 施工時期

2008年夏

### 施工前の状況/補修対象機器

大型のガソリン貯蔵タンク

### 問題

絶縁性支持リング上の集水部分に深刻なコロージョンが発生。

### 製品

Belzona® 1831 (スーパーUWメタル)

### 母材基質

スチール

### 施工方法

補修は移動式高所作業機を使用し行われました。まず手作業で表面処理を施した後、Belzona® 1831を湿潤面に施し漏洩箇所をシールしました。

### BELZONA® 製品使用の結果/顧客からのフィードバック

当該施工は、溶接等の高温作業を用いることなく行われました。大変シンプル、かつ効果的で、施工は100%成功でした。

### 写真

1. コロージョンが生じた箇所
2. ピットや穴が生じた箇所
3. 移動式高所作業機を使い補修対象箇所へアクセス
4. 施工完了

