

施工事例

Volume JP-2 - No. 6
Ref: EN Vol. XVII No. 35

BELZONA®によるフローティングホース補修

顧客企業
石油会社

施工時期
1998年12月

施工対象
横浜ゴム社製の24インチフローティングホース

問題と原因
ゴム製浮力材の深刻な損傷

使用製品
Belzona® 2211 (MP ハイビルドエラストマー)
Belzona® 2221 (MP フュリードエラストマー)

母材
ゴム

工法と施工手順
BelzonaノウハウシステムリーフレットSOS-12に基づいた施工が行われました。

施工関連情報
2000年2月の検査では、ホースは良好な状態を保っていました。\$70,000(当時のレートで約850万円) の新品交換費用に対し、補修費を\$3,000(当時のレートで約37万円) に抑えることができました。

写真
1. はっきりと確認できる深刻な損傷
2. Belzona® 2221の施工時の様子
3. 施工完了時



1.



2.



3.

Belzonaの施工事例に関する詳しい情報は <http://khia.belzona.com/jp>



品質管理システムの国際規格、ISO
9000
に準拠して製造されています。

UK • USA • Canada • Thailand • China
www.belzona.jp

Copyright © Belzona International Limited 2012

BELZONA®
Repair • Protect • Improve