

BELZONA®、潜在的な健康障害を食い止める

顧客

テキサス州のキャメロン市にある排水処理プラント

施工時期

2006年8月

施工前の状況/補修対象機器

排水処理プラントに2mのクラック

問題

排水処理施設にできたクラックから漏洩

製品

Belzona® 1831 (スーパーUWメタル)

Belzona® 3121 (MR7)

Belzona® 補強テープ

母材基質

コンクリート

施工方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet TCC-12に準拠。

BELZONA® 製品使用の結果/顧客からのフィードバック

当顧客はこの施工の結果に大変満足していました。

写真

1. 排水処理工場の2mに及ぶクラック
2. Belzona® 1831でクラックからの漏洩を止める
3. Belzona® 3121と補強テープで補修
4. クラックの上部半分を補修完了

