

BELZONA RENOVA TAMBOR DE ACIONAMENTO DE CORREIA TRANSPORTADORA DEFORMADO

CLIENTE

Mina de Carvão, Macedônia

DATA DE APLICAÇÃO

Agosto, 2002

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Tambor de acionamento de correia transportadora revestido com borracha.

PROBLEMA

O tambor de acionamento possuía uma cobertura de borracha de 15 mm. A superfície de borracha foi mecanicamente deformada durante o transporte com empilhadeira.

PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi Build Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

FATOS BELZONA

Esta foi a única solução para a reconstrução da superfície do tambor deformada. O sucesso do reparo ocasionou aplicações similares conduzidas em outros dois tambores da correia transportadora.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS


1. Visão do tambor danificado
2. Preparação da área deformada
3. Aplicação concluída.



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

