

BELZONA PROTEGE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE CORREIA TRANSPORTADORA

CLIENTE

Indústria de Alumínio, Québec, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

1990

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Proteção de dispositivos articulados de fixação de correias transportadoras

PROBLEMA

Abrasão dos dispositivos de fixação da correia transportadora causaram falha prematura e tempo de inatividade não programado da correia transportadora de carvão das balsas para dentro da fábrica onde as impurezas metálicas são separadas.

PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build)

Belzona 2911 (QD Conditioner)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com os Folhetos do Sistema Belzona Know-How SHM-4.

FATOS BELZONA

Uma comparação lado a lado do Belzona com um produto similar foi feita nesta indústria e Belzona durou três anos enquanto o concorrente falhou após uma semana. Eventualmente, o braço raspador foi apertado demais e desgastou o reparo Belzona.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Preparação da correia transportadora com a escova de metal para dar rugosidade
2. As duas metades condicionadas com Belzona 2911
3. Aplicação de Belzona 2211 sobre o dispositivo de fixação articulado
4. Aplicação concluída



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar