

REVESTIMENTOS INTERNOS DE BORRACHA DE BOMBA REPARADOS COM BELZONA

CLIENTE

Mina, Namibia

DATA DE APLICAÇÃO

Julho, 2009

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Revestimentos internos de borracha em bomba de lodo

PROBLEMA

Produtos de lodo destroem revestimentos internos de borracha em 3 semanas

PRODUTOS

Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9. Escova para desgaste foi utilizada para preparar a superfície antes do condicionamento e depois foi realizada reconstrução com Belzona 2111.

FATOS BELZONA

Os revestimentos internos revestidos com Belzona 2111 estão durando atualmente 3 vezes mais do que peças OEM. O custo para reparar também é mais baixo do que um revestimento interno novo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Revestimento interno de borracha danificado
2. Revestimento sendo revestido com Belzona 2111
3. Revestimento interno de borracha após aplicação de Belzona 2111



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

