

REPARO DE UM PNEU COM ELASTÔMERO BELZONA

CLIENTE

Planta de Processamento, Bulgária

DATA DE APLICAÇÃO

Dezembro, 2003

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Pneu traseiro de uma carregadeira frontal

PROBLEMA

Um pedaço de metal penetrou na parede lateral do pneu

PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1.

FATOS BELZONA

O cliente insistiu em reparar este pneu com base em uma experiência anterior positiva com as soluções Belzona, ao invés da outra alternativa, que seria a reposição do pneu, ser muito dispendiosa. O pneu permaneceu em serviço por quase um ano após o reparo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Tamanho do pneu claramente evidente
2. O metal ao lado e o dano que causou
3. Área preparada e condicionada
4. Reparo elastomérico concluído



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

